

SERVICE BULLETIN NO. MSB817-55 TECHNISCHE MITTEILUNG VTM 817-55

I. TECHNICAL DETAILS / TECHNISCHE DETAILS

1.1 Category / Kategorie:

Mandatory

Vorgeschrieben

1.2 Airplanes affected / Betroffene Flugzeuge:

Bezeichnung / Description	LBA Kennblatt-Nr. TCDS	EASA TCDS	FAA TCDS	Serial-Nr.
G109 G109B	817	---	G43EU	All S/N

1.3 Time of Compliance / Dringlichkeit:

After receipt of data

Nach Erhalt der Technischen Mitteilung

1.4 Subject / Gegenstand:

ATA-Code: N/A

Information about revision status of Flight Manual and Maintenance Manual

Information über Revisionsstand von Flughandbuch und Wartungshandbuch

1.5 Reason / Vorgang:

This Service Bulletin informs about the current revision status of the Flight Manual and Maintenance Manual of the GROB G 109 and G109B model. Future documentation changes will be published under MSB 817-55, followed by a /sequence number.

Diese Technische Mitteilung informiert über den gegenwärtigen Revisionsstand der Flug- und Wartungshandbücher der verschiedenen Gerätemuster G109 (Musterzulassungsschein 817). Zukünftige Handbuchänderungen werden unter der TM-Nummer 817-55 mit einer fortlaufenden /-Nr. veröffentlicht.

1.6 Concurrent documents / Mitgeltende Unterlagen:

N/A Nicht zutreffend

1.7 Approval Note / Genehmigungsvermerk:

The technical content of this document is approved under the authority of EASA Design Organization Approval No. EASA.21J.030

Die technischen Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden im Rahmen der Befugnisse durch die EASA Genehmigung als Entwicklungsbetrieb Nr. EASA.21J.030. genehmigt

1.8 Accomplishment/Instructions / Maßnahmen/Anweisungen

Check aircraft documentation for correct issue and revision status in accordance with the list below.

Überprüfung der Flug- und Wartungshandbücher auf korrekten Ausgabe- und Revisionsstand nach Maßgabe der folgenden Übersicht:

G109			
Serial No. 6001-6159			
Flughandbuch (Limbach 2000)	Deutsche Ausgabe	Revision 6	01.05.1986
Flughandbuch (Limbach 2400)	Deutsche Ausgabe	Revision 7	Mai 1997
Flughandbuch (ROTAX 912 A3)	Deutsche Ausgabe	Revision 7	08.08.1997
Flight Manual (Limbach 2000)	English Issue	Revision 6	01.05.1986
Flight Manual (Limbach 2400)	English Issue	Revision 7	May 1997
Wartungshandbuch	Deutsche Ausgabe	Revision 7	Mai 1989
Maintenance Manual	English Issue	Revision 6	01.05.1986
G109B			
Serial No. 6200-6445 & 6501-6575			
Flughandbuch	Deutsche Ausgabe	Revision 5	09.03.1998
Flight Manual	English Issue	Revision 5	09.03.1998
Flight Manual	US Issue	Revision 5	15.01.1990
Wartungshandbuch	Deutsche Ausgabe	Revision 7	09.03.1998
Maintenance Manual	English Issue	Revision 7	09.03.1998

Tab. 1

1.9 Repetitive Actions / Wiederkehrende Maßnahmen

N/A keine

II. PLANNING INFORMATION / PLANUNGSINFORMATION

2.1 Weight and CG / Masse und Schwerpunktlage

N/A Nicht zutreffend

2.2 Material and Availability / Material & Verfügbarkeit

Exchange pages for the respective latest revision may be requested from GROB Customer Service. In case revisions are required, that date further back, the complete flight / maintenance manual shall be ordered.

Austauschseiten für die jeweils letzte Revision können bei GROB Customer Service angefordert werden. Werden weiter zurückliegende Revisionen benötigt so ist das vollständige Flug-/ Wartungshandbuch zu bestellen.

2.3 Special Tools / Sonderwerkzeug

N/A Nicht zutreffend

2.4 Labor costs / Arbeitsaufwand

approx. 0,1 hour Ca. 0,1 Stunden

2.5 Reference documents / Referenzunterlagen

See table 1 Siehe Tabelle 1

2.6 Credit / Vergütung

N/A Nicht zutreffend

III. REMARKS / HINWEISE

- | | | |
|------------|--|--|
| 3.1 | Any necessary change of manual pages must be logged on the documentation Record of Revision Page(s). | Der gegebenenfalls notwendige Austausch von Handbuchseiten ist auf der Seite "Berichtungsstand" einzutragen |
| 3.2 | If you have sold your aircraft in the meantime, please kindly pass this information on to the new owner and forward his address and aircraft S/N to us | Sollten Sie Ihr Flugzeug in der Zwischenzeit verkauft haben, bitten wir Sie, uns Namen und Anschrift des neuen Besitzers, sowie Werknummer des Flugzeugs mitzuteilen |
| 3.3 | For questions and assistance please contact: | Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: |

Michael Reinhold, Customer Service,

phone: +49 (08268) 998 105

fax: +49 (08268) 998 200

e-mail: m.reinhold@grob-aircraft.com

e-mail: productsupport@grob-aircraft.com

SB-Index: <http://www.grob-aircraft.com/index.php/62.html>